

Datum 15.11.2022

Umweltinspektionsbericht

Datum der Überwachung:	26.10.2022
Aufwand der Überwachung	
Aufwand vor Ort:	2 Std. pro Rechtsbereich
Aufwand der Vor- und Nachbereitung:	4 Std.
Gesamtaufwand:	12 Std.
Angekündigte Überwachung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Anlagenbezeichnung:	Offene Kompostanlage für Grünschnitt und Recyclinghof
Standort:	Camp Pirotte 50, 52078 Aachen
Betreiber: (Firmenbezeichnung)	AWA Entsorgung GmbH, Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler
Zuständige Überwachungsbehörde:	Untere Umweltschutzbehörde
Umfang der Überwachung: (Medien/Anlagenteile)	Immissionsschutz, Wasser, Abfall
Grundlage der Überwachung:	Immissionsschutzrechtliche Anzeige; Indirekteinleitergenehmigung; Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Abfallrecht; Düngemittelrecht
Ergebnis der Überwachung ^(1,2,3)	Formell und materiell keine Mängel
geringfügige Mängel:	
erhebliche Mängel:	
gefährliche Mängel:	
Veranlasste Maßnahmen:	-

Stadt Aachen, Fachbereich Klima und Umwelt

Anlage

Mängelf Definitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach sechs Monaten durchgeführt.